

Røyksundkanalen, bakgrunn for prosjektet;

Bakgrunn og diverse brev og kommunikasjon frå MGU;

- ❑ **5/10/09:** Innspel kommuneplanen at «...Røyksundskanalen vert verna til forfall...»
- ❑ **15/5/11:** Brev om Kloakk, leidningar, generell standard. Nødvendig å gjera noko.
- ❑ **3/11/11:** Innspel til Bømlopakken, delprosjekt fv 542 Røyksund – Eikeland
- ❑ **18/1/12:** Svar frå Bømlø kommune: «...Rådmannen vil ta initiativ til møtemed omsyn til mudring og vedlikehald av kanalen...må etablerast ein plan...»
- ❑ **05/4/12:** Bygdamøte om Røyksundkanalen: «.. Etablering av prosjektgruppe, under MGU.- Målsetting om å renovere / sikre kanalen og oppnå ei seglingsdjupne på 2 meter....»

www.mosterhamn.no

Dynamiske Mosterhamn

LivOGLyst
2010 - 2014



Hovudaktivitetar og milepælar etter etablering av prosjektgruppe:

- ❑ **2012** Tufteland AS engasjert for utarbeidelse av forprosjekt rapport.
- ❑ **2013-14** utarbeida søknadar og søkt midlar.
- ❑ **2014** BVA har fjerna delar av røyr/ slangar i kanalen
- ❑ **2014** Delprosjekt 2 starta, -sikring av kantar i kanalen.
- ❑ **2015** Har pr i dag fått lovnad på om lag 3 mill til prosjektet frå mange bidragsytarar.
- ❑ **2015** Sendt ut forespørsel for utførelse av mudring.
- ❑ Målsetting om fullfinansiering og ferdigstilling av prosjektet innan vår 2016.

www.mosterhamn.no

Dynamiske Mosterhamn

LivOGLyst
2010 - 2014



Oversiktsbilete under visar kanalen og dei identifiserte delprosjekta der ein ser behov for å utføra arbeider



Delprosjekt 1;

Behov for sprenging, ca 60 m³, massar kan gravast vestover, og plassert i djupare område som vist på bilete. Seilingslei er ca 1,9 m med ein "nakke" på kvar side som må fjernast avstand mellom stenger er ca 12 meter.



www.mosterhamn.no



Delprosjekt 2; Oversikt

Total lengde ca 60-70 meter, sikring av kantar og utgraving av lausmassar



Dynamiske Mosterhamn


LivOGLyst
2010 - 2014

www.mosterhamn.no

MOSTER GRENDAUTVAL

"Moster - ein god stad å bu, besøke og å oppleve!"

Defekte murar og kantar under brua.



Dynamiske Mosterhamn

LivOGLyst
2010 - 2014

www.mosterhamn.no

MOSTER GRENDAUTVAL

"Moster - ein god stad å bu, besøke og å oppleve!"

Sunnhordland Marin AS utfører pæling og forskaling for å sikre kantar mot utrasing



2010 - 2014

www.mosterhamn.no

MOSTER GRENDAUTVAL

Moster - en god stad å bu, beiske og å opplev!

Delprosjekt 3;

Generelt grunt, lausmassar må fjernast, og fjellutspring sprengjast vekk.



LivOGLyst
2010 - 2014


www.mosterhamn.no

MOSTER GRENDAUTVAL

Moster - en god stad å bu, beiske og å opplev!

Delprosjekt 4;

Generelt grunt, i område ved sving lausmassar må fjernast / flyttast.



www.mosterhamn.no

Mosterhamn
LivOGLyst
2010 - 2014



Delprosjekt 5;

Generelt grunt, 60-80 meter, lausmassar må fjernast / flyttast.



www.mosterhamn.no

Mosterhamn
LivOGLyst
2010 - 2014



Delprosjekt 6;

Defekt fendeverk langs norside av austre innløp.



Dynamiske Mosterhamn

LivOGLyst
2010 - 2014

www.mosterhamn.no



Delprosjekt 6;

Fjerna restar av fendeverke, opparbeida nytt / eventuelt utvida seilingslei.



Dynamiske Mosterhamn

LivOGLyst
2010 - 2014

www.mosterhamn.no

